

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) fixou os seguintes pesticidas a controlar pelo Município de Pombal no ano de 2010: Aclorol, Atrazina, Bentazona, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Dinurão, Linurão, S-Metolacolor, Propilenoitiureia, Terbutilazina e Triclopir.

Notas:

O parâmetro pH apresentou valores que não se incluem no intervalo definido no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, nos sistemas 3. Casal da Rola/Lourçal, 4. Caxaria/Carrigo, 8. Pedrogueira/Guia, 31. Chã de Baixo/Vermoi e 34. Carnide/Pombal. A causa detectada foi a alteração sazonal da qualidade da água bruta, nos sistemas 3. Casal da Rola/Lourçal, 4. Caxaria/Carrigo e 34. Carnide/Pombal. O aumento do consumo interferiu no equipamento de controlo de pH, tendo como consequência o reajustamento e a substituição da bomba doseadora nos sistemas 8. Pedrogueira/Guia e 31. Chã de Baixo/Vermoi, respectivamente. A Autoridade de Saúde informou não existir inconveniente para a saúde pública.

O parâmetro Turvação apresentou valores que, pontualmente, excederam o regulamentado nos sistemas 6. Charneca/Pombal e 7. Ourão/Redinha, tendo sido de imediato regularizada a situação cumprindo, actualmente, com a legislação aplicável, conforme confirmaram as análises de verificação realizadas após os serviços do Município de Pombal procederem a descargas/purgas na rede pública, como medida correctiva. A causa identificada foi contaminação devido a ruptura na rede. O parâmetro Turvação apresentou valor que excedeu o regulamentado, no sistema 32. Anços/Redinha. A causa identificada foi alteração sazonal da qualidade da água bruta. A existência de turvação foi pontual, conforme confirmaram as análises de verificação do incumprimento. A Autoridade de Saúde informou que, relativamente aos resultados dos incumprimentos, não há inconveniente para a saúde pública.

O parâmetro Níquel apresentou valor que ultrapassou o valor paramétrico, no sistema 17. Loteamento São Cristóvão/Pombal. Não foi identificada a causa. As análises de verificação confirmam que o incumprimento não se mantém. A Autoridade de Saúde informou não existir inconveniente para a saúde pública. Recomendação: Tendo o incumprimento sido registado em sistema predial em que se verificou um prolongado período de contacto da água com as tubagens e onde o consumo é reduzido ou inexistente, os consumidores devem proceder à purga das canalizações antes de iniciarem a sua utilização.

O parâmetro Ferro apresentou valor que excedeu o regulamentado, no sistema 9. Pipa/Vila Cã, tendo sido regularizada a situação, cumprindo, actualmente, com a legislação aplicável. A causa detectada foi a alteração sazonal da qualidade da água bruta. Os serviços do Município de Pombal procederam a descargas/purgas na rede pública como medida preventiva/correctiva. O parâmetro Ferro apresentou valores que ultrapassaram o valor paramétrico, nos sistemas 17. Loteamento São Cristóvão/Pombal e L. Lagoa de Santa Catarina-Parcerias/Abiú. Não foi identificada a causa. A análises de verificação confirmam que os incumprimentos não se mantêm. A Autoridade de Saúde informou não existir inconveniente para a saúde pública. Recomendação: Tendo os incumprimentos sido registados em sistemas prediais em que se verificou um prolongado período de contacto da água com as tubagens e onde o consumo é reduzido ou inexistente, os consumidores devem proceder à purga das canalizações antes de iniciarem a sua utilização.

O parâmetro Bactérias coliformes apresentou valor que ultrapassou o valor paramétrico, no sistema 3. Casal da Rola/Lourçal. A causa foi concentração de desinfectante residual insuficiente e a medida correctiva correcção do funcionamento do sistema de tratamento. As análises de verificação confirmam que a situação está normalizada.

Os valores dos parâmetros identificados foram, nos termos da lei, comunicados à Autoridade de Saúde de Pombal e à ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), não tendo sido proposta qualquer correcção ou acção específica que não as realizadas pela Câmara Municipal de Pombal.

Atentas as excepções indicadas nas notas supra, os resultados apresentados demonstram que a água distribuída pelo Município de Pombal está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no referido Decreto-Lei.

Análises Efectuadas por Laboratórios Aptos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P.

Pombal, 20 de Agosto de 2010

O Presidente da Câmara Municipal

(Narciso Ferreira Mota – Eng.º)