



Certificado de Acessibilidade - ICVM

accessibility certificate - ICVM

relatório da avaliação das condições de acessibilidade

identificação	Teatro Cine de Pombal
nome e descrição da atividade principal (a certificar)	Teatro
outras atividades relevantes /complementares	Auditório, Sala de Exposições, Café Concerto
data da visita	4 de julho de 2013



INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE

Centro de Incubação do Porto | Rua do Passeio Alegre, n.º 20 | 4150-570 Porto

tlf/fax 00351 228 328 115 | tlm 00351 962 032 854 | www.institutodemobilidade.org | geral@institutodemobilidade.org

ÍNDICE

DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL	1
DESCRIÇÃO SUMÁRIA	2
RESULTADO DA AVALIAÇÃO	2



DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL

Caracterização da atividade

Nome e descrição da atividade principal (a certificar)	Teatro
Outras atividades relevantes /complementares	Auditório, Sala de Exposições, Café Concerto

Localização

Morada (da instalação a certificar)	Praça Manuel Henriques Júnior
Dependências / secções	Sala de espetáculos, Auditório, Sala de Exposições, Café Concerto
Página Web/ Facebook ou outra localização de informação online	http://www.cm-pombal.pt/seu_municipio/espacos/teatro_cine.php
Outras formas publicitação de serviços/produtos?	

Envolvente (espaços/equipamentos públicos)

Centro urbano / periferia/ área rural	Centro urbano
Transportes públicos	Sim
Espaço público acessível	Sim
Equipamentos /instituições nas imediações	Escola secundária
Saúde/cultura/desporto/turismo	Museu
Tem “Plano de acessibilidade”?	Não

Observações:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Descrição das condições gerais oferecidas para desempenho das atividades principais

O Teatro Cine de Pombal encontra-se localizado Praça Manuel Henriques Júnior.

Acessos e exterior:

Os passeios envolventes são amplos e apresentam um pavimento estável e regular que facilitam a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Próximo da entrada existe um lugar de estacionamento designado a pessoas com mobilidade reduzida, no entanto não se encontra corretamente dimensionado. O percurso entre o lugar de estacionamento e a entrada é feito através de uma rampa. A entrada no edifício é feita por três portas, sendo uma acessível. Os puxadores das portas possuem um design que facilita o seu manuseamento.

Circulação interior e atendimento:

O átrio é amplo, permitindo zonas de manobra a pessoas de cadeira de rodas. O atendimento no átrio e no café concerto é feito através de balcões não rebaixados. Os corredores estão bem dimensionados. O elevador tem dimensões e características de comandos que facilitam a sua utilização, tendo os botões sinalética braille. Todas as portas de acesso a dependências possuem dimensões que facilitam o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Os puxadores destas portas possuem um design que facilita o seu manuseamento.

Espaços funcionais

Sala de Exposições - A disposição do mobiliário permite zonas de circulação e de manobra amplas e permitem zonas de manobra.

Sala de espetáculos - O mobiliário encontra-se organizada e adaptada à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Possui quatro lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida. O palco não é acessível.

Auditório - O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Possui quatro lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida. O palco tem acesso de nível através de uma porta no exterior do auditório.

Instalação sanitária comum - A instalação encontra-se devidamente equipada e dimensionada.

Café concerto - O balcão não possui zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. O palco não é acessível.

Condições oferecidas para outras atividades disponíveis /complementares

Síntese

Pontos fortes

As instalações estão, em geral, bem preparadas para a utilização confortável por pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando acesso generalizado aos serviços prestados.

Acessos facilitados ao edifício.

A instalação sanitária encontra-se devidamente equipada e dimensionada.

Aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade

Para a obtenção do nível de acessibilidade 2 devem ser corrigidos os seguintes pontos:

- Prever o correto dimensionamento do lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida. (foto3*)
- Prever a colocação de uma plataforma elevatória vertical no acesso ao palco. (foto 19)
- Prever a colocação de corrimão na rampa que dá acesso à zona inferior da sala de espetáculos. (foto 20*)
- Prever o rebaixamento dos balcões do átrio e do Café Concerto. (foto 6*/24*)
- Prever um camarim acessível.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Em resultado da análise realizada, o ICVM - Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade atribuiu ao Teatro Cine de Pombal

Certificado de acessibilidade FUNCIONAL (nível 1)



INR instituto nacional para a
reabilitação

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.



INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE

Centro de Incubação do Porto | Rua do Passeio Alegre, n.º 20 | 4150-570 Porto

tlf/fax 00351 228 328 115 | tlm 00351 962 032 854 | www.institutodemobilidade.org | geral@institutodemobilidade.org